DG Flugzeugbau GmbH
76646 Bruchsal

Technische Mitteilung
Nr. 873/33 Revision 1

Gegenstand	:	Triebwerk-Zündanlage
Betroffen	Muster:	DG-800
	Baureihen:	DG-800 A alle W.Nr. DG-800 LA alle W.Nr.
Dringlichkeit	:	bei Defekt einer Elektronikbox
Vorgang	:	1. Die von der Firma Rotax verwendeten Ducati Zündboxen sind nicht mehr lieferbar. Bei Defekt einer Zündbox müssen Ducati 432372501 Zündboxen eingebaut und die Verkabelung geändert werden. Es sind immer beide Zündboxen auszutauschen. 2. Wir stellten fest, dass zusätzlich zu den Massnahmen in der Erstausgabe dieser TM das DEI geändert werden muss, um Schäden am Triebwerk zu vermeiden.
Maßnahmen	:	a. Die Maßnahmen nach Arbeitsanweisung zu TM 873/33 Revision 1 durchzuführen. b. Das DEI zur Änderung einschicken. c. Zeichnung 4E30 als Zusatz zu Seite 16 Motorhandbuch in die Lebenslaufakte aufnehmen
Material	:	a. Arbeitsanweisung zu TM 873/33 Revision 1 Umrüstsatz Art.Nr. 21000124 b. Zeichnung 4E30
Gewicht und Schwerpunktlage	:	Einfluss vernachlässigbar
Hinweise	:	Durchführung der Maßnahmen nur bei einem anerkannten Instandhaltungsbetrieb mit entsprechender Berechtigung. Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist mit einer Freigabebescheinigung nach EASA PTeil M M.A.801 zu bescheinigen.

Erstausgabe: 23.08.2006
Revison 1: 5.03.2010

Die Änderungen Revision 1^wurden am 21.04.2010 durch die EASA zugelassen mit Zulassungs-Nr. 10029792.

Bearbeiter: W. Dirks

