DG Flugzeugbau GmbH **Service Info 71-11**

Motoren Solo 2 625 alle Baureihen, eingebaut in
DG-800B, DG-808C, DG-500MB, DG-1000M
Zündkerzenstecker, Ersatztype

Die Zündkerzenstecker Bosch 0356351032 1kΩ sind nicht mehr lieferbar.
Nach Aussage der Fa. Solo können alternativ die Zündkerzenstecker PVL 5kΩ (DG Art. Nr. 45002085) verwendet werden.
Wir haben bei einer DG-800B und einer DG-1000M die Entstörwirkung der Zündkerzenstecker in Verbindung mit Funkgeräten Becker AR4201 verglichen.
Bei beiden Steckertypen konnten keine Zündstörungen festgestellt werden.

Deshalb liefern wir ab sofort Zündkerzenstecker PVL 5kΩ anstelle von Bosch Zündkerzensteckern aus.

Diese Stecker werden bei der nächsten Handbuchrevision ins WHB Abschnitt 8.1 aufgenommen.

Bruchsal 22.11.2011
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

DG Flugzeugbau GmbH **Service Info 71-11**

Engines Solo 2 625 all variants, installed in
DG-800B, DG-808C, DG-500MB, DG-1000M
Spark plug connectors, replacement type

Spark plug connectors Bosch 0356351032 1kΩ are no more available.
The Solo company has informed us that alternativly spark plug connectors PVL 5kΩ (DG Part. No. 45002085) may be used.
We have compared both types of Spark plug connectorss in a DG-800B and in a DG-1000M with radios Becker AR4201.
With both types of spark plug connectors we couldn't find any interference by the ignition system to the radio.

Therefore we will deliver PVL 5kΩ spark plug connectors instead of Bosch spark plug connectors from now on.

These spark plug connectors will be incorporated in section 8.1 of the MM with the next manual revision.

Bruchsal 22.11.2011
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks