**DG-Flugzeugbau GmbH**
Im Schollengarten 20
D-76646 Bruchsal 4



Gegenstand: Innenabdichtungen der Ruder

Betroffen: DG-800S alle Werknummern

Dringlichkeit: Wahlweise

Vorgang: Zur Verbesserung der Segelflugleistungen können Innenabdichtungen bei den Flaperons und beim Seitenruder eingebaut werden,.

Maßnahmen:
1. Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen die neuen Seiten Ausgabe März 1997 gekennzeichnet mit TM 384/4:
   1, 3, 35 48

2. Einbau der Innenabdichtungen gemäß Wartungshandbuch Seite 35:

Material: Handbuchseiten siehe Maßnahme 1
Material siehe Wartungshandbuch Seite 48

Gewicht und Schwer-punktlage: Vernachlässigbar

Hinweise: Durchführung der Maßnahmen durch den Halter oder eine sachkundige Person.
.

Bruchsal, den 21.03.97

LBA anerkannt

Bearbeiter: W. Dirks

Musterprüfer: S. Lehner