DG Flugzeugbau GmbH
76646 Bruchsal

Technische Mitteilung
Nr. 384/8

Gegenstand : Handbuchrevision / Flaperons

Betroffen : DG-800S alle W.Nr.

Dringlichkeit : 31.03.2002

Vorgang :
1. Handbuchrevision
2. Bei einer vorangegangenen Änderung des Wartungshandbuches wurden Daten für die Massenausgleiche der Flaperons falsch eingetragen. Falls in der Zwischenzeit Reparaturen an den Flaperons durchgeführt wurden, so sind die Ruderdaten mit den gültigen Daten im Abschnitt 1.9 des Wartungshandbuchs zu vergleichen und falls nötig zu korrigieren.

Maßnahmen :
1. Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten Ausgabe November 2001 gekennzeichnet mit TM384/8
   Flughandbuch alte Ausgabe Februar 1995: 0.1, 0.3, 0.4, 2.5, 4.11, 4.15, 5.3, 6.9
   Flughandbuch neue Ausgabe April 1997: 0.1, 0.3, 0.4, 5.3
   Wartungshandbuch: 1, 2, 4, 15, 28
   Reparaturhandbuch: 1, 2, 12
   Hinweis: einige der Änderungen waren bereits in der Neuausgabe des deutschen Flughandbuches April 1997 enthalten, deshalb ist die Anzahl der Seiten für die alte und neue Ausgabe unterschiedlich.
   Hinweis: die nur für die alte Ausgabe gültigen Seiten sind mit (a) hinter der Seitenzahl gekennzeichnet.
2. Falls Reparaturen an den Flaperons durchgeführt wurden, so sind die Ruderdaten mit den gültigen Daten im Abschnitt 1.9 des Wartungshandbuchs zu vergleichen und falls nötig zu korrigieren.

Material : Handbuchseiten siehe Maßnahme 1

Gewicht und Schwerpunktlage : /

Hinweise : Durchführung der Maßnahme 2 nur beim Hersteller oder einem anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung. Die Maßnahmen sind nachprüfpflichtig.
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Die Durchführung der Maßnahme 1 kann durch den Halter erfolgen.
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung bei der nächsten Jahresnachprüfung zu prüfen und in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 29.11.01

LBA - anerkannt

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

(Stempel)

17. DEZ. 2001

Musterprüfer:
Dipl. Ing. Swen Lehner