Technische Mitteilung
Nr. TM DG-G-17

Gegenstand	:	Handbuchdeckblätter, Anpassung auf DG Aviation, DG-300 und DG-500 und DG-600 Zusammenfassung der Reparaturhandbücher aller Baureihen Umbenennung des Flughandbuchs für die Baureihen DG-300 und DG-300 ELAN auf Flughandbuch DG-300
Betroffen Muster:		1. DG single seaters (DG-100, 200, 300, 400, 600), DG-500, DG-800, DG-1000, DG-P.001 2. LS sailplanes (LS1, LS3, LS4, LS6, LS7), LS8, LS9, LS10
Baureihe:		alle
Dringlichkeit	:	Optional
Vorgang	:	Alle Handbuchdeckblätter werden auf den Namen des jetzigen Musterbetreuers DG Aviation aktualisiert.
Maßnahmen	:	1. **DG Typen** Handbuchrevision: Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe August 2025 gekennzeichnet mit TM DG-G-17. Die markierten Änderungen sind zu beachten.

DG-100:
Flughandbuch DG-100: Deckblatt, 0.1
Wartungshandbuch DG-100: Deckblatt, 0.1

DG-200:
Flughandbuch DG-200: Deckblatt, 1a
Flughandbuch DG-200/17: Deckblatt, 17/1a
Flughandbuch DG-200/17C: Deckblatt, 17C1
Wartungshandbuch DG-200: Deckblatt, 0.1

DG-300:
Flughandbücher DG-300, DG-300 Club ELAN, DG-300 ELAN Acro, DG-300Club ELAN Acro: Deckblatt, 0.1
Wartungshandbuch DG-300: Deckblatt, 0.1
Reparaturhandbuch DG-300 (alle Baureihen): alle Seiten

DG-400:
Flughandbuch DG-400: Deckblatt, 0.1
Wartungshandbuch DG-400: Deckblatt, 0.1
Reparaturhandbuch DG-400: Deckblatt, 4/2

DG-500:
Flughandbuch DG-500M: Deckblatt, 0.2, 0.3
Wartungshandbuch DG-500M: Deckblatt, 0.1
Flughandbuch DG-500MB: Deckblatt, 0.2, 0.3
Wartungshandbuch DG-500MB: Deckblatt, 1a, 2
Flughandbuch DG-500 ELAN Trainer: Deckblatt, 0.2, 0.3
Flughandbuch DG-500/22 ELAN: Deckblatt, 0.1, 0.3
Flughandbuch DG-500/20 ELAN: Deckblatt, 0.1/20, 0.0/20
Flughandbuch DG-500 ELAN Orion: Deckblatt, 0.2, 0.3
Wartungshandbuch DG-500(für alle ohne Motor): Deckblatt, 0.1
Reparaturhandbuch DG-500 (alle Baureihen): Alle Seiten,

DG-600:
Flughandbuch DG-600: Deckblatt, 0.1, 0.3
Flughandbuch DG-600/18: Deckblatt, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch DG-600: Deckblatt, 0.1
Flughandbuch DG-600M: Deckblatt, 0.1, 0.3
Flughandbuch DG-600/18M: Deckblatt, 0.1, 0.3

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.780 genehmigt.

Wartungshandbuch DG-600M: Deckblatt, 0.1
Reparaturhandbuch DG-600 (alle Baureihen): Alle Seiten

DG-800:
Flughandbuch DG-800(A+LA): Deckblatt, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch DG-800 (A+LA) Deckblatt, 0.1
Reparaturhandbuch DG-800 (A+LA): Deckblatt, 0.1

Flughandbuch DG-800S: Deckblatt, 0.1
Flughandbuch DG-800S: Deckblatt, 0.1
Wartungshandbuch DG-800S (+808S): Deckblatt, 0.1
Reparaturhandbuch DG-808S (+808S): Deckblatt, 0.1

Flughandbuch DG-800B: Deckblatt, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch DG-800B: Deckblatt, 0.1, 0.3
Flughandbuch DG-808C: Deckblatt, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch DG-808C: Deckblatt, 0.2, 0.3
Reparaturhandbuch DG-800B
(auch für Mid West und 808C): Deckblatt, 0.1, 0.2
DG-800B Mid West:
Flughandbuch DG-800B Mid West: Deckblatt, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch DG-800B Mid West: Deckblatt, 1

DG-1000:
Flughandbuch DG-1000S: Deckblatt, 0.2a, 0.3
Wartungshandbuch DG-1000S: Deckblatt, 0.3, 0.4
Flughandbuch DG-1000T: Deckblatt, 0.2a, 0.3
Wartungshandbuch DG-1000T: Deckblatt, 0.2, 0.3
Flughandbuch DG-1001E: Deckblatt, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch DG-1001E: Deckblatt, 0.2, 0.4
Flughandbuch DG-1000M: Deckblatt, 0.3, 0.4
Wartungshandbuch DG-1000M: Deckblatt, 0.2
Reparaturhandbuch DG-1000 (alle Baureihen): Deckblatt, 0.1, 0.2

DG-P.001:
Betriebshandbuch: Deckblatt, 2, 3

2. **LS Typen**
Handbuchrevision: Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe August 2025 gekennzeichnet mit TM DG-G-17. Die markierten Änderungen sind zu beachten.

LS1:
Flughandbuch LS1 (-0, -a, -b, -c, -d): Deckblatt, 0.2, 0.3
Wartungshandbuch LS1 (-0, -a, -b, -c, -d): Deckblatt, 0.1, 0.3
Flughandbuch LS1-e: Deckblatt, 1
Wartungshandbuch LS1-e: Deckblatt, 22-1
Flughandbuch LS1-f: Deckblatt, 0.1
Wartungshandbuch LS1-f: Deckblatt, 0.1

LS3:
Flughandbuch LS3: Deckblatt, 0.5
Flughandbuch LS3-17: Deckblatt, 0-5
Flughandbuch LS3-a: Deckblatt, 0.5
Wartungshandbuch LS3: Deckblatt, 0-1

LS4:
Flughandbuch LS4: Deckblatt, 0-5
Flughandbuch LS4-a: Deckblatt, 0-5
Flughandbuch LS4-b (mit SFL Tank): Deckblatt, 0-2, 0-3

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.780 genehmigt.

Flughandbuch LS4-b (ohne SFL Tank): Deckblatt, 0-2, 0-3
Wartungshandbuch LS4: Deckblatt, 0-2, 0-4

LS6:
Flughandbuch LS6: Deckblatt, 0-5
Flughandbuch LS6-18w: Deckblatt, 0-1, 0-3
Flughandbuch LS6-a: Deckblatt, 0-5
Flughandbuch LS6-b: Deckblatt, 0-1, 0-3
Flughandbuch LS6-c: Deckblatt, 0-1, 0-3
Flughandbuch LS6-c18: Deckblatt, 0-1, 0-3
Wartungshandbuch LS6: Deckblatt, 0-1, 0-3

LS7:
Flughandbuch LS7: Deckblatt, 0-1, 0-3
Flughandbuch LS7-WL: Deckblatt, 0-1, 0-3
Wartungshandbuch LS7: Deckblatt, 0-1

LS8:
Flughandbuch LS8, -a, -18, -b: Deckblatt, 0-1, 0-3, 0-4
Wartungshandbuch LS8, -a, -18, -b: Deckblatt, 0-1, 0-3
Flughandbuch LS8-e: Deckblatt, Warnungen, 0.1, 0.2
Wartungshandbuch LS8-e: Deckblatt, 0-1, 0-3
Flughandbuch LS8-s, -sb: Deckblatt, Warnungen, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch LS8-s, -sb: Deckblatt, 0-1, 0-3
Flughandbuch LS8-t, -st: Deckblatt, Warnungen, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch LS8-t, -st: Deckblatt, 0-1, 0-3
Reparaturhandbuch LS8: Deckblatt, 1, 3

LS9:
Flughandbuch LS9 W.-Nr. 9000: Deckblatt, 0-3, 0-5
Wartungshandbuch LS9 W.-Nr. 9000: Deckblatt, 0.2, 0.4
Flughandbuch LS9: Deckblatt, 0-3, 0-5
Wartungshandbuch LS9: Deckblatt, 0.2, 0.4

LS10:
Flughandbuch LS10-a: Deckblatt, Warnungen, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch LS10-a: Deckblatt, Warnungen, 0.1, 0.3
Reparaturhandbuch LS10-a: Deckblatt, 1, 2
Flughandbuch LS10-s, -st: Deckblatt, Warnungen, 0.1, 0.3
Wartungshandbuch LS10-s, -st: Deckblatt, 0.1, 0.3
Reparaturhandbuch LS10-s, -st: Deckblatt, 1, 2

Material	:	Handbuchseiten für die betroffene Baureihe siehe Maßnahmen 1 bzw. 2
Gewicht und Schwerpunktlage	:	Kein Einfluss
Hinweise	:	Die Maßnahmen 1 bzw. 2 können vom Pilot/Eigentümer selbst durchgeführt werden, Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist vom Pilot/Eigentümer zu prüfen und gemäß ML.A.801 (b) 3. freizugeben. Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG Aviation: Tel.: 0049 7251 36660-0, E-Mail: info@dg-aviation.de
Bruchsal den 7.11.2025 Bearbeiter: W. Dirks		Die Änderungen/Reparaturen wurden am 7.11.2025 unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.780 mit der Minor Change Nr. DG-SS-10 genehmigt.

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.780 genehmigt.