Lfd. Nr.	Seite	Bezug	Datum
31	0.0, 0.1 - 0.3, 0.7, 0.12, 1.2, Zeichnung 1 St 038	TM800/52 Handsteuer, Aufhängung des Steuerknüppels, Sicherung der Gelenklager	September 2025
32	0.2, 0.6, Diagramm 11, Diagramm 11a, Diagramm 11b	TM 800-54 Kontrolle und Austausch des angecrimpten Kraftstoffschlauchs am Primerventil.	September 2026
33	0.2, 0.5, 8.1	TM800/51 Alternative Zahnriemen	September 2026

Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten (Forts.)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt/	ersetzt/	ersetzt/
	4.17	Mai 2012			
	4.18	"			
	4.19	"			
	4.20	"			
	4.21	"			
	4.22	"			
	4.23	"			
	4.24	"			
	4.25	"			
	4.26	"			
	4.27	"			
	4.28	"			
	4.29	"			
	4.30	"			
	4.31	"			
	4.32	"			
	4.33	"			
	4.34	"			
	4.35	"			
	4.36	"	Juli 2017		
	4.37	"			
	4.38	"			
	4.39	"			
	4.40	"	Juli 2017		
	4.41	"	Juli 2017		
	4.42	"			
5	5.1	Mai 2012			
	5.2	"			
6	6.1	Mai 201			
	6.2	"			
	6.3	"			
7	7.1	Mai 201			
	7.2	"			
8	8.1	Mai 2012	Juli 2017	Mai 2023	Sept 2026
	8.2	"	Oktober 2016	Mai 2023	
	8.3	"	Oktober 2016		
	8.4	"	Juli 2017		
	8.5	"	Mai 2012		
9	9.1	Mai 2012			
	9.2	"			

Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

8 Teileliste

Die Teilenummern der Steuerungssysteme etc. sowie der Beschlagsteile des Triebwerkes entnehmen Sie bitte den folgenden Diagrammen:

8.1 Triebwerksteile

a) erforderlich für 25 h Kontrolle

40050360	Zündkerzen S36 (Bosch W5AC Elektrodenabstand 0,7 mm) mit verpresster Schraubkappe, gekennzeichnet mit einem roten Farbpunkt auf dem Isolator
60507570	Kraftstofffilter gerade oder
60507569	Kraftstofffilter mit 90° Abgang
60500150	Auspuffdichtungen (2 Stück erforderlich)
60500142	Luftfilter
70002200	Luftfilteröl für Baumwollgewebefilter K&N 99-05046

b) Ersatzteile

60510821	Zündkerzenstecker Bosch 0356351032 1kΩ
45002085	Zündkerzenstecker PVL 401222 5kΩ (alternativ für Bosch)
45020850	Zündkerzenstecker Champion pro-5U 5 kΩ (alternativ für Bosch oder PVL)
60500127	Mutter für Federmutter M8 für Auspuff, Rotax Nr. 842330
60500128	Feder für Federmutter M8, Rotax Nr. 239628
60502500	Anlasser: DENSO 128 000-1671 12 V
oder	DENSO 12 000-1679 12 V
60500155	Dichtung für Kühlwasserauslass
60504012	Zahnriemen Poly Chain PC 8MGT 2400-36 mit geschliffenem Rücken
oder	
60554012	Zahnriemen 8M128-2 (Mitsuboshi Giga Torque)
oder	
60554013	Zahnriemen 8M128-3 (CONTI_SYNCHROCHAIN)
59332050	vorderes Kegelrollenlager für obere Riemenscheibe 3205 B
59320320	hinteres Kegelrollenlager für obere Riemenscheibe 320/32 X
52200054	Sicherungsblech für vorderes Kegelrollenlager 20 DIN462
30002028	Spezialfett für Kegelrollenlager SKF LGMT3
39001025	Austauschsatz Muttern und Schrauben für 400 h Überholung
60000183	Gaszugfeder für Ein-Ausfahrantrieb S47/1
60000182	Gasdruckfeder für Auspuffrahmen E1 E1-76-040-130/150 N
40871990	Spindelantrieb für Ein- Ausfahren des Triebwerkes Typ Magnetic GST 2011-200-01 oder
60505007	Spindeltrieb Typ Stross ATL10 modifiziert mit Gabeln 8M230 und 8M333
60504021	Gummilager im Motorträger an der Drehachse Megi Ring 785000 **bis W.Nr. 8- 117**
60000330	Gummilager im Motorträger an der Drehachse Ultrabuchse 0118288 **ab W.Nr. 8-118**

Copyright DG Flugzeugbau GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt