Erfassung der Berichtigungen ff

Lfd. Nr.	Betroffene Seiten	Bezug	Ausgabe-datum
9	Deckblatt, 0.2, 0.3	TM DG-G-17 Deckblatt aktualisiert	August 2025
10	0.2, 0.3, 0.6, 0.10, 1.2, Zeichnung 1 St 038	TM800/52 Handsteuer, Aufhängung des Steuerknüppels, Sicherung der Gelenklager	September 2025
11	0.2, 0.5, 8.1	TM800/51 Alternative Zahnriemen	September 2026

0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten (Forts.)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt/	ersetzt/	ersetzt/
	4.17	Juni 2005			
	4.18	"	Mai 2012		
	4.19	"	Mai 2012		
	4.20	"	Mai 2012		
	4.21	"	Mai 2012		
	4.22	"	Mai 2012		
	4.23	"	Mai 2012		
	4.24	"			
	4.25	"	Mai 2012		
	4.26	"	Mai 2012		
	4.27	"	Mai 2012		
	4.28	"	Mai 2012		
	4.29	"	Mai 2012		
	4.30	"	Mai 2012		
	4.31	"	Mai 2012		
	4.32	"			
	4.33	"	Juli 2017		
	4.34	"			
	4.35	"			
	4.36	"			
	4.37	"			
	4.38	"			
5	5.1	Juni 2005	Mai 2012		
	5.2	"	Mai 2012		
6	6.1	Juni 2005	Mai 2012		
	6.2	"	Mai 2012		
	6.3	"	Mai 2012		
7	7.1	Juni 2005			
	7.2	Juni 2005	Mai 2012		
8	8.1	Juni 2005	Mai 2012 Sept 2026	Juli 2017	Mai 2023
	8.2	"	April 07 Februar 2018	Mai 2012	Juli 2017
	8.3	"	Mai 2012	Juli 2017	
	8.4	"	Mai 2012	Mai 2023	
9	9.1	Juni 2005			
	9.2	"	Mai 2012		

8 Teileliste

Die Teilenummern der Steuerungssysteme etc. sowie der Beschlagsteile des Triebwerkes entnehmen Sie bitte den folgenden Diagrammen.

8.1 Triebwerksteile

a) **erforderlich für 25 h Kontrolle**

40050360	Zündkerzen S36 (Bosch W5AC Elektrodenabstand 0,5 mm) mit verpreßter Schraubkappe, gekennzeichnet mit einem roten Farbpunkt auf dem Isolator
60507569	Kraftstoffilter mit 90° Abgang oder
60507571	MANN-Kraftstoff- Filter 500009180 WK 31/2(10)
60500150	Auspuffdichtungen (2 Stück erforderlich)
60500142	Luftfilter
70002200	Luftfilteröl für Baumwollgewebefilter K&N 99-05046

b) **Ersatzteile**

60510821	Zündkerzenstecker Bosch 0356351032 1kΩ
45002085	Zündkerzenstecker PVL 401222 5kΩ (alternativ für Bosch)
45020850	Zündkerzenstecker Champion pro-5U 5 kΩ (alternativ für Bosch oder PVL)
60500127	Mutter für Federmutter M8 für Auspuff, Rotax Nr. 842330
60500128	Feder für Federmutter M 8, Rotax Nr. 239628
60502500	Anlasser: DENSO 128 000-1671 12 V
60500155	Dichtung für Kühlwasserauslaß
60504012	Zahnriemen 8M128-1 (Poly Chain PC 8MGT 2400-36 mit geschliffenem Rücken)
oder	
60554012	Zahnriemen 8M128-2 (Mitsuboshi Giga Torque)
oder	
60554013	Zahnriemen 8M128-3 (CONTI_SYNCHROCHAIN)
40871711	Zahnriemenandrückwalze
59332050	vorderes Kegelrollenlager für obere Riemenscheibe 3205 B
59320320	hinteres Kegelrollenlager für obere Riemenscheibe 320/32 X
52200054	Sicherungsblech für vorderes Kegelrollenlager 20 DIN462
30002028	Spezialfett für Kegelrollenlager SKF LGMT3
39001025	Austauschsatz Muttern und Schrauben für 400 h Überholung
60000157	Gaszugfeder S47/2 für Ein-Ausfahrantrieb mit Ultrabuchse
60000182	Gasdruckfeder für Auspuffrahmen E1 E1-76-040-130/150 N
60505007	Spindeltrieb Typ Stross ATL10 modifiziert mit Gabeln 8M230 und 8M333
60000330	Gummilager im Motorträger an der Drehachse Ultrabuchse 0118288
40872873	Bremsbelag für Propellerbremse (aufgeklebt auf Haltewinkel)
600001115	Clamps XO (für Gummiseil 6mm für Rückholgummi Fangseil)
52130011	Sicherungsbleche DIN 432 zn 13 für Triebwerkshauptlager