DG Flugzeugbau GmbH
Postfach 4120 76625 Bruchsal
Tel. 07257/890

Technische Mitteilung
Nr. 301/20

Gegenstand	:	Nachrüstung neuer Randbogen
Betroffen	:	DG-100, alle Baureihen, alle Werknummern, wahlweise
Dringlichkeit	:	./.
Vorgang	:	Die Flügel können mit neuen Randbögen ausgerüstet werden, um die Flugleistungen zu verbessern.
Maßnahmen	:	1. Installation der neuen Randbögen gemäß Arbeitsanweisung Nr.1 zu TM 301/20 und Zeichnung F 30. 2. Nachprüfung anläßlich einer großen Änderung durchführen. Dabei die folgenden Arbeiten durchführen: a) Die Maßnahme 1 nachprüfen b) Erstellen eines Nachprüfberichts mit folgendem Hinweis: Nachprüfung nach Nachrüstung von Randbögen gemäß: DG Flugzeugbau Gmbh Technische Mitteilung Nr. 301/20.
Material	:	Arbeitsanweisung Nr. 1 zu TM 301/20 Zeichnung F 30 1 Nachrüstsatz neue Randbögen siehe Materialliste in Arbeitsanweisung Nr. 1 zu TM 301/20
Gewicht und Schwerpunktlage	:	Einfluß vernachlässigbar
Hinweise	:	Durchführung der Maßnahmen 1 und 2 nur beim Hersteller oder einem anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung. Die Maßnahmen sind nachprüfpflichtig. Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 14.10.1999

LBA - anerkannt

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Alwin Güntert

Musterprüfer:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks