Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH
Im Schollengarten 19-20, 7520 Bruchsal 4
Telefon 0 72 57 / 10 71 Telex 782416 GLDG
LBA anerkannter Herstellungsbetrieb IB 25
LBA anerkannter Luftfahrttechnischer Betrieb II A 270

Technische Mitteilung

826/3
2. Ausgabe

Gegenstand: Flexible Flügelkraftstofftanks

Betrifft: DG-400 Werk-Nr. 4-3 bis 4-46 sofern Flügelkraftstofftanks eingebaut sind.

Dringlichkeit: Maßnahme 1 sofort, Maßnahme 2 innerhalb 6 Monaten.

Vorgang: Da bei einer DG-400 ein Flügelkraftstofftank undicht wurde, besteht die Gefahr, daß dies auch bei anderen DG-400 geschieht.

Maßnahme:

1. Die Flügeltanks dürfen nicht mehr benutzt werden. Das Flugzeug ist nur mit dem Rumpftank zu betreiben.

2. Die Flügeltanks sind gemäß Wartungshandbuch DG-400, Seite 45 Abschnitt 4.8 auszubauen und an Fa. Glaser-Dirks zu schicken.
   Nach Kontrolle und Abänderung der Tanks sind diese wieder gemäß Wartungshandbuch s.o. und gemäß Einbauplan 4 EKF einzubauen. Auf den richtigen Anschluß der elektrisch leitenden Verbindung ist zu achten.
   Die Maßnahme 1 dieser TM ist damit aufgehoben.

Hinweis: Die Maßnahmen 1 und 2 können vom Halter selbst durchgeführt werden.

7520 Bruchsal 4, den 29.11.83

Wilhelm Dirks

Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH
Im Schollengarten 19-20, 7520 Bruchsal 4
Telefon 0 72 57 / 10 71 Telex 782416 GLDG
LBA anerkannter Herstellungsbetrieb IB 25
LBA anerkannter Luftfahrttechnischer Betrieb II A 270

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt

23. MRZ. 1984