DG Flugzeugbau GmbH
Postfach 4120 76625 Bruchsal
Tel. 07257/890

Technische Mitteilung
Nr. 843/15

Gegenstand	:	Heckballastanlage des Prototypen der DG-500MB
Betroffen	:	DG-500MB Werk-Nr. 5E150 B1
Dringlichkeit	:	Spätestens bis zum 31.05.2000
Vorgang	:	Bei der Werk-Nr. 1 der DG-500MB wurde eine von der späteren Serienfertigung abweichende Heckballastanlage verwendet. Sie unterscheidet sich in der Bedienung des Hecktankventils und in der Überwachung der Befüllungsgrades im Hecktank vom Serienstand. Mit dieser Technischen Mitteilung werden die hiervon betroffenen Handbuchseiten für die Werk-Nr. 1 ergänzt.
Maßnahmen	:	Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabedatum April 2000 gekennzeichnet mit TM 843/15 : Flughandbuch: 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 1.4, 2.12, 4.4, 6.4, 7.3, 7.15 Wartungshandbuch: 1, 2, 3, 4, 18, 53, Diagramm 9
Material	:	Handbuchseiten siehe Maßnahmen
Gewicht und Schwerpunktlage	:	Kein Einfluß
Hinweise	:	Die Durchführung der Maßnahme 1 ist bei der Stückprüfung von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal, den 17.04.00

LBA - anerkannt

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Swen Lehner

Musterprüfer:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks