DG Flugzeugbau GmbH
76646 Bruchsal

Technische Mitteilung
Nr. 413/8

Gegenstand	:	Handbuchrevision
Betroffen	:	DG-1000S alle W.Nr.
Dringlichkeit	:	optional
Vorgang	:	Handbuchrevision auf Grund neuer Erkenntnisse
Maßnahmen	:	Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe Januar 2005 gekennzeichnet mit TM 413/8. Flughandbuch: 0.1, 0.3, 0.4, 2.7, 3.5, 4.1, 4.17 Wartungshandbuch: 0.2, 0.4, 0.5, 0.11, 2.6, 4.4, 6.2, 6.4, 7.1
Material	:	Handbuchseiten siehe oben
Gewicht und Schwerpunktlage	:	/
Hinweise	:	Durchführung der Maßnahmen kann durch den Halter erfolgen. Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung spätestens bei der nächsten jährlichen Nachprüfung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 28.01.2005

LBA – anerkannt

LUFTFAHRT-BUNDESAMT BRAUNSCHWEIG

22. FEB. 2005

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Zugelassen durch die EASA am 01. März 2005
mit Zulassungs-Nr. 2005 - 2034

Musterprüfer:
Dipl. Ing. Swen Lehner