
DOA EASA.21J.530 EBH Teil III	**Arbeitsanweisung Nr. 1 zur Revision 1 der TM1000-35**

Gegenstand : Einbau Schäkel als Bremsschlauchführung

Betroffen Muster: DG-1000
Baureihe: DG-1000M

Fahrwerk ausfahren. Die Ringschraube mit der Mutter M10 entfernen und durch einen Schäkel ersetzen, siehe Skizze 1:



Skizze 1

Nach dem Einbau kontrollieren ob der Schäkel sich frei drehen lässt. Dann Fahrwerk vollständig ausfahren, einfahren und einmal das Fahrwerk über das Notausfahrsystem ausfahren. Während des Fahrens des Fahrwerks auf die richtige Lage des Bremsschlauches achten.
Wichtiger Hinweis: Ein abgeknickter Bremsschlauch muss ersetzt werden.

Material : **Materialsatz DG Artikelnr. 41043000** bestehend aus:
1 Schraube M6x40 LN9037
1 Stoppmutter M6 DIN985-8 zn
2 Scheiben 6,4 DIN 125 B St zn
1 Scheibe 6,4 DIN 9021 St zn
1 Schäkel 6mm
1 Buchse 5 R 25/1
1 Buchse 10 Fw 261
Fett

Bruchsal den
28.03.2017

Bearbeiter:
J.B. Wassenaar

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.530 genehmigt.